SPOSÓB OBRÓBKI			KLASY CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI OTRZYMYWANE PRZY POSZCZEGÓLNYCH SPOSOBACH OBRÓBKI SKRAWANIEM													
			Klasa chropowatości													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Ra 80	Ra 40	Ra 20	Ra 10	Ra 5	Ra 2,5	Ra 1,25	Ra 0,63	Ra 0,32	Ra 0,16	Ra 0,08	Ra 0,04	Ra 0,02	Ra 0,01
Tocze-nie	zgrubne															
	wykań-czające	zwykłe														
		gładkościowe														
Struganie i dłutowanie																
Frezowanie		zgrubne														
		wykańczające														
Wiercenie																
Rozwiercanie																
Szlifo-wanie	zgrubne															
	wykań-czające	zwykłe														
		gładkościowe														
Przeciąganie																
Piłowanie																
Skrobanie																
Dogładzanie																
Docieranie																